

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA EX-PIRELLI/SICE CAVI
Viale Carducci - Via della Merdiana, LIVORNO

Legenda

 Area ex Pirelli - Sice Cavi

 Area oggetto di caratterizzazione

 **Sn**
Sondaggio a carotaggio continuo a 10 m

 **Sn/Pzn**
Sondaggio a carotaggio continuo a 10 m
allestito con piezometro

 Traccia sezione litostратигrafica

 Direzione di deflusso acque sotterranee


 Traccia Rio Riseccoli (corso d'acqua sepolto)

Indagini eseguite per il Programma **DOCUP**
TOSCANA 2000-2006:

 **S4DH**
Sondaggio a carotaggio continuo a 30 m
(DH = Down Hole in foro)

 **ST2** Stendimento sismico a rifrazione

Indagini fornite da Azienda **USL Toscana Nord**
Ovest Livorno:

 **S1**
Sondaggio a carotaggio continuo a 35 m
(DH = Down Hole in foro)



SEZIONE LITOSTRATIGRAFICA INTERPRETATIVA

